

Vilniaus Emilijos Pliaterytes progimnazija

Bendra informacija

Adresas: Vilniaus m. Vilnius Žirmūnų g. 119

Kategorija: Mokslo paskirties pastatas

Tipas: Savivaldybės

Apžvalga

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
43	38	38	35	38

Atvykimas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
37	37	36	34	36

Automobilių parkavimas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
30	32	32	28	30

Ar neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos yra įrengtos arčiausiai įėjimų į pastatą, ne didesniu kaip 60 m atstumu? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar tuomet, kai neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos yra toliau nei 60 m nuo įėjimų į pastatą, ne didesniu kaip 30 m atstumu nuo įėjimų į objektą šalia gatvės ar važiuojamosios dalies yra įrengtos išlaipinimo aikštelės su bortelio rampa? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar bet kuriame automobilių stovėjimo aikštelės taške tinkamomis priemonėmis yra nurodytas tako į pastatą pobūdis ir vieta?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Įrengti taktiliniai vaikščiojamojo paviršiai, vedantys link pagrindinio įėjimo į pastatą - Neatitinka

Orientuotis padeda akustikos, paviršiaus medžiagų, šviesų ir spalvų skirtumai - Neatitinka

Ar automobilių stovėjimo aikštelėje yra įrengta atitinkamas skaičius vietų, skirtų neįgaliųjų automobiliams? (žr. informaciją apie kriterijų) - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietose yra išlipimo aikštelės, kurių plotis yra ne mažesnis nei 1 500 mm, o išilginis arba skersinis dangos nuolydis yra mažesnis nei 1:40 (2,5 proc.)? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar yra A tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, tinkama mikroautobusams, kuri yra ne siauresnė kaip 4 900 mm ir ne trumpesnė kaip 8 200 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar yra B tipo neįgaliųjų automobilių stovėjimo vieta, kuri yra ne siauresnė kaip 3 900 mm ir ne trumpesnė kaip 5 200 mm? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietų kelio danga yra ryškiai, aiškiai pažymėta, prie stulpų ar sienų yra pritvirtinti neįgaliųjų stovėjimo vietas nurodantys ženklai? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar prie įvažiavimo į bet kurią stovėjimo zoną yra įrengti informaciniai ženklai, nurodantys, kur yra skirtosios prieinamos stovėjimo vietos? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar neišlipus iš automobilio užtikrinamas patekimas į neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietas ir automobilių saugyklas, kurios yra kontroliuojamos pakeliama ar kitokia užtvara? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Prieinama judėjimo trasa

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
56	47	47	49	49

Ar prieinamas judėjimo takas yra aiškus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Nesant pastatų ar natūralių elementų, naudojami taktiliniai paviršiaus rodikliai - Neatitinka

Aiškus prieinamas judėjimo takas su pastatytais ar natūraliais kreipiamaisiais elementais - Neatitinka

Ar takas yra tvirto pagrindo, nėra dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar esančių žemiau nei 10 mm nuo tako paviršiaus? -

Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar lauke esantis judėjimo takas yra bent 1 200 mm laisvo pločio? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar prieinamos judėjimo trasos įrenginiai (stulpeliai, šiukšliadėžės, sodinukai ir pan.) nemažina mažiausio laisvo kelio pločio? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Viešojo susisiekimo stotelių peronai (aikštelės)

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Patekimas į pastatą

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
53	39	39	36	41

Nuorodos, įėjimo paieška

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar pagrindinis įėjimas yra lengvai randamas?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Jeigu negalima lengvai identifikuoti įėjimo, pateikiamos tinkamos vaizdinės ir taktilinės kelio radimo priemonės - Neatitinka

Pagrindinį įėjimą lengva identifikuoti nuo objekto ribos ir iš visų objekte esančių skirtųjų prieinamų stovėjimo vietų - Neatitinka

Ar informacinių stendų ar (ir) ženklų teikiama informacija yra išsami, glausta, tiksli ir nuosekli? Ar naudojami atpažįstami simboliai ir piktogramos? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar viešųjų pastatų pagrindiniame įėjime yra orientacinis planas (patalpų išdėstymo schema)? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar ženklų, nuorodų ir pan. fonas, grafiniai simboliai, logotipai ir kitos ypatybės yra pagamintos iš matinės arba mažai blizgios medžiagos? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar informaciniai stendai, kelio nuorodos ir kiti ženklai yra gerai apšviesti? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Įėjimas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Kokia yra manevravimo erdvė priešais duris, pro kurias patenkama į pastatą?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Dėl nepakankamos erdvės manevravimo erdvė (gali būti) sumažinta, bet ne daugiau kaip iki 1 200 mm x 1 200 mm dydžio - Neatitinka

Manevravimo erdvė priešais duris, pro kurias patenkama į pastatą, yra 1 500 × 1 500 mm dydžio ir be nuolydžio - Atitinka

Ar mažiausioji laisvoji manevravimo erdvė tarp durų įėjimo vestibulyje yra bent 1 400 mm atstumu nuo durų varstymo zonos? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar pagrindinio įėjimo ir kitų įėjimų (jeigu yra daugiau nei vienas vienodo statuso įėjimas) tarpdurio minimalus laisvasis plotis yra ne mažesnis kaip 850 mm? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Pagrindinio įėjimo durys

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
70	67	67	66	67

Ar atidarius duris, jų angos beklūtis plotis siekia bent 800 mm? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Jeigu yra sukamosios durys, ar yra įrengta greičio mažinimo arba automatinio stabdymo sistema? - Neatitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar durys, varstomos į vieną pusę, yra atsidarančios į išorę? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Laiptai, vertikalus keltuvas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
10	10	11	9	10

Ar į pastatą galima patekti lipant laiptais?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
10	10	11	9	10

Ar prie turėklo yra užrašytas arba pritvirtintas iškilus tekstas arba taktiliniai simboliai, pavyzdžiui, aukšto numeris, evakuacijos kryptis ir pan.? - Neatitinka

Ar turėklai vizualiai kontrastuoja su greta esančiu fonu? Mažiausias LRV skirtumas turi būti 30 balų - Neatitinka

Ar atstumas tarp turėklų ir gretimos sienos yra didesnis nei 40 mm? - Neatitinka

Ar turėklų paviršius lygus, be aštrių briaunų, kad būtų lengviau suimti ir slysti ranka? - Neatitinka

Ar aukštis iki turėklo viršaus yra nuo 850 mm iki 1 000 mm virš laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus? - Neatitinka

Ar turėklai įrengti abipus laiptatakio? Esamų pastatų išskirtinės aplinkybės: turėklai turi būti įrengiami bent vienoje laiptatakio pusėje - Neatitinka

Ar laiptatakio plotis nėra mažesnis nei 1 200 mm, o plotis tarp turėklų yra bent 1 000 mm? - Neatitinka

Ar laiptų spalva kontrastuoja su sienų (aplinkos) spalva? - Atitinka

Ar ant pirmosios ir paskutinės pakopos briaunos įrengta 50–100 mm pločio su pakopų spalva sudaranti kontrastą įspėjamoji linija arba vaizdinis įspėjimas yra išilgai kiekvienos pakopos postūmi - Neatitinka

Ar laiptų viršutinėje ir apatinėje aikštelėse, esančiose prie pagrindinio įėjimo į pastatą, visų laiptų pločiu įrengtos taktilinės dėmesį atkreipiančios struktūros? - Neatitinka

Horizontalus judėjimas patalpose

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
35	26	30	27	29

Praėjimai, koridoriai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Praėjimų lygių skirtumai ar nelygumai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Durys pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar durys pastato viduje yra be slenksčių? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar įrengto tarpdurio mažiausias laisvasis plotis yra 800 mm, matuojant nuo durų paviršiaus? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar durų rankenos, traukikliai, užraktai, spynos ir valdymo įtaisai įrengti 800-1 000 mm (ar 1 200 mm (numatyta senesniuose reikalavimuose)) aukštyje nuo grindų paviršiaus? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar durų rankenos, traukikliai, užraktai, spynos ir valdymo įtaisai vizualiai kontrastuoja su fonu, yra lengvai atpažįstami? - Atitinka

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Vertikalusis judėjimas tarp pastato aukštų ar skirtingų aukšto lygių

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Viduje įrengtos nuožulnos (pandusai, rampos)

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Laiptai pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar laiptai pastato viduje atitinka reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Mažiausiasis laiptatakio plotis yra 1 200 mm - Atitinka

Rekomenduojamas vaizdinis įspėjimas apie laiptus yra išilgai kiekvienos pakopos postūmio priekinės briaunos esanti viena 40–50 mm pločio ištisinė juosta, kurios mažiausias LRV skirtumas yra 60 balų ir kur - Atitinka

Ant pirmos ir paskutinės pakopos briaunos įrengta 50–100 mm pločio įspėjamoji juosta, kuri su pakopų spalva sudaro kontrastą - Atitinka

Laiptų spalva kontrastuoja su sienų (aplinkos) spalva - Atitinka

Ar abipus laiptatakio įrengti turėklai? Esamų pastatų išskirtinėmis aplinkybėmis turėklai gali būti įrengti vienoje laiptatakio pusėje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Mažiausiasis plotis tarp turėklų turi būti bent 1 000 mm. - Atitinka

Aukštis iki turėklo viršaus nuo 850 mm iki 1 000 mm virš laiptų nuolydžio linijos ir laiptų aikštelės paviršiaus - Atitinka

Turėklo mažiausias LRV skirtumas 30 balų - Atitinka

Prie turėklo nekliudančiu būdu visuomet yra užrašytas arba pritvirtintas iškilus tekstas arba taktiliniai, pavyzdžiui, aukšto numeris, evakuacijos, kilus gaisrui, kryptis ir pan. - Atitinka

Turėklai įrengti ne mažesniame kaip 40 mm laisvame tarpe nuo gretimos sienos ar kitos kliūtis - Atitinka

Įrengti liftai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Vertikalus keltuvas pastato viduje

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Eskalatorius arba judantis takas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Sanitariniai mazgai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
77	89	89	89	86

Prieinamas dušas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Ar dušas yra prieinamas visiems?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
100	100	100	100	100

Jeigu duše yra įrengta sulankstoma kėdė, ji yra bent 450–450 mm dydžio, o sulankstytos kėdės viršutinis paviršius turi būti 400–480 mm aukštyje nuo grindų. - Atitinka

Šlapioji dušo zona yra 900 mm x 1 300 mm dydžio, persėdimo zona – 900 mm x 1 300 mm dydžio - Atitinka

Dušo zona turi horizontalų įėjimą, joje nėra jokių fiksuotų elementų, trukdančių prieigą iš priekio ir iš šono - Atitinka

Sėdintiems ir stovintiems asmenims patogiam aukštyje yra įrengti kabliukai drabužiams kabinti (1 050–1 400 mm aukštyje) - Atitinka

Prieinamas tualetas

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
54	54	54	54	54

Ar tualetas atitinka prieinamumo reikalavimus?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
54	54	54	54	54

Įrengta pagalbos iškvietimo signalizacija - Neatitinka

Rankšluosčių, muilo, šiukšliadėžės ir kt. priedų išdėstymas netrukdo naudotis turėklais ir išdėstyti taip, kad juos būtų galima pasiekti ir naudoti sėdint (800–1 100 mm (1 200 mm) aukštyje) - Atitinka

Erdvė po praustuviu laisva, yra 650–700 mm aukščio ir 200 mm gylio tarpas keliams - Atitinka

Praustuva galima pasiekti iš neįgaliųjų vežimėlio, jo viršus 750–850 mm aukštyje nuo grindų - Atitinka

Šalia unitazo įrengtas atskiras vandens šaltinis (rankinis dušas) - Neatitinka

Abipus unitazo, 300–350 mm atstumu nuo centro, įrengti turėklai (nuleidžiamasis ir (ar) pritvirtintas prie sienos, kai šalia unitazo yra siena) - Neatitinka

Mažiausias atstumas tarp kampinio tualetu unitazo sėdynės krašto iki gretimos sienos yra 250 mm - Neatitinka

Unitazo viršus yra 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus - Atitinka

Mažiausias laisvas tarpas šalia unitazo sėdynės turi būti 900 mm - Neatitinka

Durų laisvasis plotis bent 800 mm, reikalavimuose – 850 mm, durys lengvai atidaromos ir uždaromos. Durys atsidaro į išorę - Atitinka

Prieinamų tualetų patalpų laisvos manevravimo erdvės skersmuo priešais duris, unitazą ir praustuva ne mažesnis kaip 1 500 mm - Neatitinka

Neįgaliųjų vežimėlių naudotojams prieinamas bent vienas tualetas - Atitinka

Bent vienas tualetas suprojektuotas kaip vienvietis, kad juo galėtų naudotis bet kurios lyties asmenys - Atitinka

Valdikliai ir jungikliai

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Ar įtaisai, valdymo įtaisai ir kt. įrengti tokia aukštyje, kad juos būtų galima pasiekti ir valdyti?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
0	0	0	0	0

Elektros jungikliai, kištukiniai lizdai, skambučių mygtukai ir kiti valdymo įtaisai, skirti naudotis žmogui su negalia, yra įrengti 500 - 1 300 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus - Neatitinka

Valdikliai, jungikliai ir pan., įrengti 500-1 300 mm nuo grindų lygio ir bent 300 mm atstumu nuo bet kurio vidinio kampo - Neatitinka

Gaisro signalizacijos sistemos, signalai ir informacija

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
35	36	25	28	31

Ar informacija apie evakuacijos planus pateikiama visiems pastato naudotojams suprantamu formatu?

Judėjimo negalia	Regos negalia	Klausos negalia	Pažintinių funkcijų sutrikimas	Vidurkis
35	36	25	28	31

Įrengta blyksinčios šviesos signalizacija, tai ypač svarbu atskirtose zonose (vonios kambariuose, susirinkimo patalpose) ir triukšmingose vietose - Neatitinka

Siekiant apie pavojų įspėti asmenis su klausos negalia, įrengta vaizdinė pavojaus signalizacija - Neatitinka

Informacija apie evakuacijos planus pateikiama visiems pastato naudotojams suprantamu formatu. Tai gali būti stambus šriftas, garso įrašai, Brailio raštas, lengvai skaitomas tekstas - Neatitinka

Informacija apie priešgaisrinę saugą ir evakuacijos, kilus gaisrui, procedūras patogiausiai pateikta prie visų įėjimų ir galutinių priešgaisrinių išėjimų - Atitinka